

見積システム - QA #51

土台継手数の数量の取得について

2015/07/01 17:08 - 于 晓利

ステータス:	終了	開始日:	2015/07/01
優先度:	高め	期日:	
担当者:	胡 亭亭	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明 基本設計書「05_機能定義書(概要)CAD読込」のシート「SSSCADデータテーブル」に、土台継手数の数量の取得について仕様が書いてあります。この仕様に対して、確認させていただきます。 新部位コード="EJ"のデータと新部位コード="BJ"のデータが、同時に存在する可能性はありますか。 両方とも存在する場合、数量の取得はどうなりますか。			

履歴

#1 - 2015/07/02 07:54 - 堀 寛

「BJ」については、現在、CADメーカーに問合せ中です。
詳しい事は、姜さんに聞いてください。

#2 - 2015/07/02 09:08 - 姜 玉華

「BJ」については、現在、CADメーカーに問合せ中ですが、運用上、新部位コード="EJ"のデータと新部位コード="BJ"のデータが、同時に存在する可能性はありますか。両方とも存在する場合、数量の取得はどうなりますかということも確認をお願いいたします。

#3 - 2015/07/03 18:02 - 堀 寛

- 担当者を堀 寛 から 于 晓利 に変更

すみません。
遅くなりました。

「BJ」はありません。

「CJ」の間違いです。

仕様書を修正します。

#4 - 2015/07/04 12:48 - 于 晓利

- ステータスを新規 から 進行中 に変更

- 担当者を于 晓利 から 堀 寛 に変更

BJではなく、CJとなること、了解致しました。
ちょっとお願い致しますが、上記の確認させて頂いた事項の結論を教えてくださいませんか。

#5 - 2015/07/07 08:12 - 堀 寛

- 担当者を堀 寛 から 于 晓利 に変更

申し訳ありません。

ユーザーのミスだと思われます。

部位コードの「CJ」は、資材名が「BJ-1」となっているので、それと混同したようです。

#6 - 2015/07/07 15:09 - 胡亭亭

- 担当者を于 晓利 から 堀 寛 に変更

数量の取得については、既存VBAのソースの通りに取得して、よろしいでしょうか。

#7 - 2015/07/07 16:23 - 堀 寛

- ファイル EJCJ.png を追加

- 担当者を 堀 寛 から 胡亭亭 に変更

貼り付けた画像の箇所をおしゃっているのであれば、それをお願いします。

#8 - 2015/07/08 14:53 - 胡亭亭

- ステータスを 進行中 から 終了 に変更

ファイル

EJCJ.png	6.232 KB	2015/07/07	堀 寛
----------	----------	------------	-----