見積システム - QA #54

SS羽柄材マスタのデータ提供のお願い

2015/07/01 18:06 - 于 晓利

ステータス:	終了	開始日:	2015/07/01
優先度:	高め	期日:	
担当者:	于 晓利	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明 SS羽柄材マスタに下記のデータは存在していないので、ご提供お願いいたします。 屋根瓦 棟・隅木用 手拾リンクNo = '46' 板金屋根 けらば用 手拾リンクNo = '47' スレート/板金屋根壁取合用 手拾リンクNo = '48'			

履歴

#1 - 2015/07/02 07:40 - 堀 寛

- 担当者を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

SS羽柄材マスタの本番のデータも参照してみました。

現行も存在していません。

これは必要ですか？

#2 - 2015/07/02 09:31 - 堀 寛

- 担当者を 姜 玉華 から 于 晓利 に変更

手拾Noと間違えていませんか？

SS手拾マスタでは、
屋根瓦 棟・隅木用 手拾No = '46'
となっています。

#3 - 2015/07/02 10:53 - 于 晓利

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

姜さんの言った通りです。
当該QAは、クローズします。

詳細仕様書には、手拾リンクNo = '46'とのものが書いてありますから、QAを出した。