見積システム - QA #67

CAD読取のHGE出力用固定項目データの作成について

2015/07/09 12:11 - 胡 亭亭

ステータス:	終了	開始日:	2015/07/09
優先度:	通常	期日:	
担当者:	胡 亭亭	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間

説明

CAD読取のHGE出力用固定項目データの作成について確認させていただきます。

、根太領域面積 (坪)の取得は、既存VBAソースにより、部位コードが「NA」の数量の合計 / 3.3で取得したのですが、仕様書には、新部位コードが「NA」の明細の数量の合計との仕様が書かれています。どちらが正しいか確認お願いいたします。

、破風合板投入枚数の取得は、既存VBAソースにより、部位コードが「HG」の数量の合計で取得したのですが、仕様書には、新部位コードが「HG」の明細の数量の合計との仕様が書かれています。どちらが正しいか確認お願いいたします。

、根太長さカット面積 (坪)の取得について、仕様書には、新部位コードが「NL」の明細の数量の合計 × 0.3025(小数点第3位四捨五入)との仕様が書かれています。

仕様書の部位コードのNLは、部位コード「ND」と同等でしょうか。

また、文言表現のほうについて、「NL」の明細の数量と書かれていますが、「NL」の数量となるはずと思いますが、正しいかどうかご確認お願いいたします。

履歴

#1 - 2015/07/10 08:15 - 堀 寛

根太領域面積 (坪)と書かれているので、ご指摘の通り3.3で割ったものです。申し訳ありません。仕様書を修正します。

今回から、新部位コード「HG」で取得してください。

NDとNLは違うものです。

また、「明細の数量」と「数量」の違いがわかっていません。

「明細の数量」というのが、「件数」というのであれば、間違いです。

この辺りについては、僕がソースを調べたわけではないので、姜さん、劉さんに聞かれた方が良いかと思います。

私も姜さんに内容を聞きましたので。

#2 - 2015/07/10 08:15 - 堀 寛

- 担当者を堀 寛 から 胡 亭亭 に変更

#3 - 2015/07/10 09:11 - 姜 玉華

- 担当者を胡 亭亭 から 堀 寛 に変更

について、念のために、整理して、再確認させます。

HGEの作成で、YBとNMNの所は、既存で件数を拾っていますが、今回、同じように「件数」で拾っても宜しいでしょうか？

YBとNMN以外、数量で拾っていますよね。

#4 - 2015/07/10 11:57 - 堀 寛

- ファイル YB.png を追加

- ファイル MTU仕様書.xlsx を追加

念の為、ユーザーに確認しますが、件数はダメです。

数量で取得してください。

元々YGDファイルのYBの件数を入れていましたが、
今回、MTUのYBは数量に件数を入れてもらいました。

NMNも、たぶんそうだと思いますが、確認します。

#5 - 2015/07/13 08:04 - 堀 寛

- ファイル 150710MTU変更内容.xls を追加

- 担当者を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

ユーザーに確認しました。

NBは以前に、NMNにしましたが、
やはりNBが必要とのことでした。

NB:数量をお願いします。

ユーザーがCADメーカーに送付する要件仕様を添付しておきます。

#6 - 2015/07/13 11:32 - 堀 寛

- ファイル NB修正.png を追加

CAD読込箇所、修正した部分です。

#7 - 2015/07/13 14:02 - 姜 玉華

- 担当者を 姜 玉華 から 胡 亭亭 に変更

#8 - 2015/07/13 16:51 - 堀 寛

補足説明です。

の修正について。
仕様書を変更しましたが、
NLに0.3025を掛け算してください。

#9 - 2015/07/13 17:02 - 胡 亭亭

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

ファイル

YB.png	3.571 KB	2015/07/10	堀 寛
MTU仕様書.xlsx	79.018 KB	2015/07/10	堀 寛
150710MTU変更内容.xls	86.5 KB	2015/07/12	堀 寛
NB修正.png	9.106 KB	2015/07/13	堀 寛