

見積システム - QA #146

新部位コードDTは、旧部位コードが「DW」となっていますが、「WD」の間違いでは？

2015/08/03 11:39 - 堀 寛

ステータス:	終了	開始日:	2015/08/03
優先度:	通常	期日:	
担当者:	姜 玉華	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間
説明			
垂木の部位コードについて、旧コードが「DW」と書かれていますが、「WD」ではないでしょうか？ MTUファイルも「WD」になっています。			

履歴

#1 - 2015/08/03 14:22 - 堀 寛

- 担当者 を 堀 寛 から 姜 玉華 に変更

ユーザー確認しました。

やはり、「DW」→「WD」の間違いです。

仕様書の修正を行います。

#2 - 2015/08/03 14:40 - 堀 寛

仕様書を修正したので、ご確認ください。
「CAD読込」と「MTU一覧」

#3 - 2015/08/04 10:14 - 姜 玉華

- ステータス を 新規 から 終了 に変更